


我司依法对 2024 年危险废物污染防治信息及应急演练进行公示，其内容如下：

1. 危险废物污染防治信息、制度及台账公示



2024 年公司危废相关情况统计表						
序号	危险特性	产生来源	危废名称	危废代码	处置量 (kg)	库存量 (kg)
1	T、In	使用危险化学品的部门	废包装袋	900-041-49	100	0
2	T、C、I、R	生产、研发及实验室检测	废液	900-047-49	100	0
3	T、I	生产及设备等相关部門	废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物（油漆桶）	900-249-08	50	0
4	T	废气处理系统	废气处理活性炭	900-039-49	1828	450
5	T	生产及研发	蒸馏及反应残余物	271-001-02	29860	305
6	T	生产及研发	废脱色过滤介质	271-003-02	3781	295
7	T、In	污水预处理及生化处理	废水处理污泥	900-000-49	92481	15175
8	委外处置单位：①重庆中明港桥环保有限责任公司统计；②重庆市禾润中天环保科技有限公司					

2. 2024 年 10 月 11 日危废废物泄漏应急处置方案培训与演练



P-08P-0105-0110-01-00		应急演练记录		第 1 页 共 3 页	
应急预案演练记录					
预案名称	危险废物泄漏应急处置方案		演练地点	危废暂存间大门口	
组织部门	EHS 部 总指挥 彭建		演练时间	2024 年 10 月 11 日 10:00~11:00	
演练目的	1、信息报告；2、现场处置方案				
演练类别	☐ 整体应急演练 ☐ 单项应急演练		实际演练部分：	泄漏应急处置方案	
参加部门及人员	EHS 部：彭建、李松、张必进；设备工程部：蔡洪 污水处理站：周可、黄林豪；车间：刘长芬、刘有波 QA：周礼、韦晓婷；物料部：符德				
应急物资准备情况	防护用品：防毒面具 3 个、防化手套 3 双、防化靴 3 双、护目镜 3 个 其它：灭火器、塑料桶、水带、漂白水、水渠等				
应急演练照片					

P-08P-0105-0110-01-00		应急演练记录		第 2 页 共 3 页	
演练过程描述					
①9:55 污水处理站员工周可和黄林豪在转运污水处理站废气处理的活性炭时因叉车颠簸导致活性炭倾倒位置靠近暂存间大门口，遇到叉车轮胎飞溅的火星后引起自燃。周可立即电话通知污水处理站主管彭建。 ②9:55 彭建到达事故现场后，立即安排周可等穿戴好防护用品，电话告知部门经理余金鑫，同时电话通知车间、设备工程部、QA 等相关部门领导，安排人员进行支援，协助周可等人用灭火器灭火，并肇事事故应急响应启动并市政部门关闭，打开事故现场的阀门，并对事故区域拉警戒线，防止无关人员进入。 ③9:5805 彭建余金鑫到达现场，确认阀门井内受污染废水已控制无需启动综合预案后，并安排人员对现场进行警戒。 ④10:40 污水处理站员工符德携带阀门井内的事故废水抽至综合池内进行处理。 ⑤10:55 阀门井内受污染的废水清理完毕，并进行反复的冲洗。 ⑥11:00 演练结束。					
预案适宜性充分性评价					
适宜性： ☒ 全部能够执行 ☐ 执行过程不够顺利 ☐ 明显不适宜					
充分性： ☒ 完全满足应急要求 ☐ 基本满足需要完善 ☐ 不充分，必须修改					
人员到位情况					
☐ 迅速准确 ☒ 基本按时到位 ☐ 个别人员不到位 ☐ 重点部位人员不到位					
☐ 职责明确，操作熟练 ☒ 职责明确，操作不够熟练 ☐ 职责不明确，操作不熟练					
物资到位情况					
现场物资： ☐ 现场物资充分，全部有效 ☒ 现场准备不充分 ☐ 现场物资严重缺乏					
个人防护： ☐ 全部人员防护到位 ☒ 个别人员防护不到位 ☐ 大部分人员防护不到位					
演练组织情况					
整体组织： ☐ 清晰、流畅 ☒ 协调基本顺利，能满足要求 ☐ 效率低，有待改进					
协调分工： ☐ 合理、高效 ☒ 基本合理，能完成任务 ☐ 效率低，没有完成任务					
演练效果评价					
☐ 达到预期目标					
☒ 基本达到目的，部分环节有待改进					
☐ 没有达到目标，须重新演练					