


## 应急预案演练记录

预案名称	危废暂存间内危废废液泄漏至有限空间作业现场处置方案专项预案			演练地点	厂内闸阀井区域
组织部门	EHS 部	总指挥	彭建	演练时间	2023 年 05 月 16 日 15: 00~16: 00
演练目的	1、信息报告；2、泄漏现场处置				
演练类别	<input type="checkbox"/> 整体应急演练 <input type="checkbox"/> 单项应急演练 <input checked="" type="checkbox"/> 实战演练 <input type="checkbox"/> 桌面演练			实际演练部分： 危废废液泄漏至有限空间作业现场处置	
参加部门及人员	EHS 部：彭建、李杭、张必进 污水处理站：周可、冯在位、刘艾				
应急物资准备情况	防护用品：防毒面罩 3 个、防化手套 3 双、防化靴 3 双、护目镜 3 个 其它：塑料桶、水带、潜水泵、水瓢等				
应急演练图片					

演练过程描述	<p>①15:00 冯在位日常巡查过程中发现危废暂存间内的积水井发生泄漏，危废废液正在通过管网泄漏至厂内闸阀井这个有限空间内。立即打电话向其主管彭建报告，彭建接到报告后立即向 EHS 部经理余金泉汇报。同时通知当班人员立即将闸阀井内的阀门切向事故应急池方向。</p> <p>②15:05 彭建到达事故现场组织当班员工检查雨污切换闸阀井事故池端阀门的开启无误后，安排冯在位穿戴好防护用品并关闭危废暂存间积水井阀门、同时用临时潜水泵将废液抽至高浓调节池待处理。</p> <p>③ 15:10EHS 部经理余金泉到达现场，确认危废暂存间积水井漏点已控制无需启动综合预案后，并安排人员对现场进行警戒。</p> <p>④ 15:40 污水处理站员工将泄漏至闸阀井内的大部分危废废液抽至高浓调节池，少部分通过消防水稀释后排入事故应急池待处理。</p> <p>⑤15:50 危废暂存间集水井及厂内闸阀井区域清理完毕，污水处理站通知工程设备部对漏点阀门进行更换。</p> <p>⑥16:00 演练结束。</p>
预案适宜性 充分性评审	<p>适宜性: <input checked="" type="checkbox"/> 全部能够执行 <input type="checkbox"/> 执行过程不够顺利 <input type="checkbox"/> 明显不适宜</p> <p>充分性: <input checked="" type="checkbox"/> 完全满足应急要求 <input type="checkbox"/> 基本满足需要完善 <input type="checkbox"/> 不充分, 必须修改</p>
演练效果 评审	<p>人员到位情况</p> <p><input type="checkbox"/> 迅速准确 <input checked="" type="checkbox"/> 基本按时到位 <input type="checkbox"/> 个别人员不到位 <input type="checkbox"/> 重点部位人员不到位</p> <p><input type="checkbox"/> 职责明确, 操作熟练 <input checked="" type="checkbox"/> 职责明确, 操作不够熟练 <input type="checkbox"/> 职责不明确, 操作不熟练</p>
	<p>物资到位情况</p> <p>现场物资: <input type="checkbox"/> 现场物资充分, 全部有效 <input checked="" type="checkbox"/> 现场准备不充分 <input type="checkbox"/> 现场物资严重缺乏</p> <p>个人防护: <input type="checkbox"/> 全部人员防护到位 <input checked="" type="checkbox"/> 个别人员防护不到位 <input type="checkbox"/> 大部分人员防护不到位</p>
	<p>协调组织情况</p> <p>整体组织: <input type="checkbox"/> 准确、高效 <input checked="" type="checkbox"/> 协调基本顺利, 能满足要求 <input type="checkbox"/> 效率低, 有待改进</p> <p>抢险组分工: <input type="checkbox"/> 合理、高效 <input checked="" type="checkbox"/> 基本合理, 能完成任务 <input type="checkbox"/> 效率低, 没有完成任务</p>
	<p>实战效果评价</p> <p><input type="checkbox"/> 达到预期目标</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 基本达到目的, 部分环节有待改进</p> <p><input type="checkbox"/> 没有达到目标, 须重新演练</p>
	<p>外部支援部门和协作有效性</p> <p>报告上级: <input type="checkbox"/> 报告及时 <input type="checkbox"/> 联系不上</p> <p>消防部门: <input type="checkbox"/> 按要求协作 <input type="checkbox"/> 行动迟缓</p> <p>医疗救援部门: <input type="checkbox"/> 按要求协作 <input type="checkbox"/> 行动迟缓</p> <p>周边政府撤离配合: <input type="checkbox"/> 按要求配合 <input type="checkbox"/> 不配合</p>

存在问题及  
改进措施

①参与应急处理的人员防护意识薄弱，在主管提醒的情况下才正确穿戴好防护用品。  
改进措施：加强防护用品使用的培训，针对不同的场所正确选用防护用品。  
②部分参演人员不够熟练，演练时操作不到位，对报告流程不太熟悉。  
改进措施：加强员工培训使其掌握信息报告的基本流程。

记录人签字：

彭建



演练部门领导签字：

彭建

2023.5.16



